

通学路交通安全プログラム対策一覧(甲田町)

平成30年10月31日時点

【甲立小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道甲立中央線	甲田町下甲立	急なカーブがあり、見通しが悪い。車のスピードが速い。	看板の設置、路面表示	安芸高田市	対策済
28—2	県道下北甲田線	甲田町浅塚	歩道部が狭い。	①区画線の再設置 ②横断歩道等の修繕 ③通学路変更	①広島県 ②警察 ③学校	①・②対策済 ③継続
28—3	市道倉内線	甲田町高田原	道幅が狭い。歩道がない。	区画線の設置・カラー舗装・路面表示	安芸高田市	対策済

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・国土交通省三次河川国道事務所・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・甲立小学校・PTA

【小田東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
28—1	市道高林坊線	甲田町高田原	車のスピードが速い。	横断歩道等の修繕	警察	対策済
28—2	県道世羅甲田線	甲田町高田原	交差点部に高低差のある溝がある。	ガードパイプの設置	安芸高田市	対策済
28—3	県道世羅甲田線	甲田町高田原	交通量が多い。見通しが悪い。	①塀の一部撤去 ②安全指導	①安芸高田市 ②学校	①対策済 ②継続

【対策検討メンバー】教育委員会・すぐやる課・危機管理課・広島県西部建設事務所・安芸高田警察署・小田東小学校・PTA

※備考欄:「短期」とは3年以内を目安に対策を実施するもの。「長期」とは対策の完了まで長期間要するもの。「継続」とは継続して対策に取り組むもの。「対策済」とは、対策の完了したものの。